表面溫度熱電偶測棒

TPK-04S / TPK-04

TPK-04S / TPK-04

勝 特 力 材 料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-34970699
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
Http://www.100y.com.tw

商品規格:

- TPK-04S : 短條型 表面溫度熱電偶測棒
  - TPK-04S 表面溫度測棒
  - 量測範圍：-50℃ ~ 500℃/-58°F ~1472°F
  - 快速緩反應
  - 手把約 12 公分長
  - 使用工業用標準縮小型連接插頭
  - 伸縮圓捲式測棒線長可拉至 170 公分
  - 適合於量測電子零件,鍋爐之表面溫度
  -
- TPK-04 : 長條型表面溫度熱電偶測棒
  - 量測範圍：-50℃ ~ 500℃/-58°F ~ 932°F
  - 快速緩反應
  - 不銹鋼長約 12 公分,手把約 12 公分長
  - 使用工業用標準縮小型連接插頭
  - 伸縮圓捲式測棒線長可拉至 170 公分
  - 適合於量測電子零件, 鍋爐之表面溫度
- 使用表面溫度測棒注意事項:
  - 1. 被測物體表面應保持乾淨, 如因油污, 灰塵, 或其它隔熱的材質如烤漆, 皆會影響量測的準確性
  - 2. 被測物表面應爲平坦, 如被測物體爲粗糙的或凹凸不平的, 需使用導熱膏塗抹於其表面. 粗糙的表面容易使感測片損害或造成準確度的差異
  - 3. 量測的表面面積大小需大於感測頭
  - 4. 勿使用於滾動的物體. 滾動溫度量測需用滾動輪測棒
  - 5. 需垂直 90° 度角, 其誤差值不超過 5° 度角才能確保溫度量測的準確性
  - 6. 勿使用溫度超過其額定的溫度值, 以避免損害熱電偶