CX-506a SANWA 指針式萬用電錶

◎直流電壓：120m/3/12/30/120/300V/1000V ±2.5%F.S(50KΩ/V)

◎交流電壓：3/12/30/120/300V/750V ±3% F.S (8KΩ/V)

◎直流電流：30u/0.3m/3m/30mA/0.3A DC ±2.5% F.S

◎電　　阻：2K/20K/200K/2M/20MΩ±3%全刻度.

hFE：0 ~ 1000 / LI：0 ~ 80 mA

◎電容測試：

C1：50pf ~ 0.2uf

C2：0.01uf ~ 20uf

C3：1uf ~ 2000uf

Size: 44(L) x 106(W) x 165(H) mm

產品說明:



	Range	Multiplier
①	Ω X 10k	X 10k
	Ω X 1k	X 1k
	Ω X 100	X 100
	Ω X 10	X 10
	Ω X 1	X 1
②	DCV 1000	X 10
	DCV 120	X 1
	DCV 12	X 0.1
	DCV 120m	X 1
	ACV 750	X 10
	ACV 120	X 1
	ACV 12	X 0.1

	Range	Multiplier
③	DCV 300	X 10
	DCV 30	X 1
	DCV 3	X 0.1
	ACV 300	X 10
	ACV 30	X 1
	DCmA 30μ	X 1
	DCmA 0.3	X 0.01
	DCmA 3	X 0.1
	DCmA 30	X 1
	DCmA 0.3A	X 0.01

	Range	Multiplier
④	C1	X 1
⑤	C2	X 1
⑥	hFE	X 1
⑦	C3	X 1
⑧	80mA	X 10
	8mA	X 1
	800μA	X 100
	80μA	X 10
⑨	ACV 3	X 1

*Please read the indication from the right over the pointer.

● How to read the scale value:

Function	Range	scale No.	Conversion	Reading
Ω	X 100	①	89 X 100	8900[Ω]=8.9[kΩ]
DCV	120V	②	36 X 1	36 [V]
ACV	3V	⑨	1.17 X 1	1.17 [V]
DCmA	3mA	③	9 X 0.1	0.9 [mA]