PCI BUS 主機板偵錯卡



品名：PCI BUS 主機板偵錯卡
編號：A20-0201

勝 特 力 材 料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-54151736
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
Http://www.100y.com.tw

功能與特色

*三組七段顯示器，可同時顯示Port 80h、Port 84h、Port 85h
*一個LED顯示PCI SLOT的3.3V STB。

可實驗教學範圍

*一般IBM PC相容主機板會把主機板的錯誤代碼送到I/O Port 80h 本偵錯卡的SEG1、SEG0則可以顯示主機板的錯誤代碼。
*針對一般IBM PC相容的主機板，軟體工程師也可以利用I/O Port 84h及I/O Port 85h協助軟體除錯。
*COMPAQ公司主機板通常會把主機板的錯誤代碼送到 I/O Port 84h & I/O Port 85h，本卡的SEG5、SEG4、SEG3及SEG2則可以顯示COMPAQ公司主機板的錯誤代碼。