

七鍵 (Seven Buttons)

功能鍵 (Function)

1. 公英制轉換 (Metric/inch conversion)
2. 數據保持 (Data hold)
3. 相對測量與絕對測量 (Relative/Absolute measuring)
4. 公差設置 (Tolerance Setting)
5. 正向設置 (Positive Setting)
6. 反向設置 (Negative Setting)
7. 起始值設置 (Origin resetting)
8. 數據輸出 (Data Output)

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

	產品 1.	產品 2.	產品 3.	產品 4.
測量範圍 Measuring	0-25mm 0-1"	25-50mm 1-2"	50-75mm 2-3"	75-100mm 3-4"
分辨率 Resolution	0.001mm 0.00005"	0.001mm 0.00005"	0.001mm 0.00005"	0.001mm 0.00005"
示值誤差 Accuracy	0.002mm	0.002mm	0.002mm	0.002mm