

步進馬達 (5V- 1A)



規格

* 5V- 1A。

*四相。

■ 編號：190-0105

勝特力材料 886-3-5753170

勝特力电子(上海) 86-21-54151736


勝特力电子(深圳) 86-755-83298787

[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

電機動力輸出：

適合驅動 4 線、6 線或 8 線的任何一款兩相或四相步進電機。電機繞

組接線共有五種接法，見下圖：



根據上圖所示的五種接線方式，應合理設定驅動器輸出電流，理論上

電流設定越大，電機力矩輸出越大，可用於避免電機高速丟步現象，

但同時也會引起電機的溫升。一般的，高速輸出的接線方式其輸出電

流設定在電機額定相電流的 1.4 倍；高力矩輸出的接線方式其輸出電

流設定在電機額定相電流的 70%。實際應用中，應將電流設定在電

機長期工作表面溫升不超過+80℃的範圍內。

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)