


## 數顯測厚表



### 主要特點

帶電源開關。

任意位置測量單位轉換。

任意位置清零。

應用範圍廣泛，有兩種測量面。

便於測量珠寶、皮革、紙張、電纜、金屬薄片等的厚度。

可快速尋找最大值和最小值。

### 技術參數

| 分辨力               | 測量範圍           | 貨號      | 準確度       | 測量深度  |
|-------------------|----------------|---------|-----------|-------|
| 0.01mm(.0005" )   | 0-10mm(0-.4" ) | 316-150 | ± 0.03mm  | 30mm  |
| 0.01mm(.0005" )   | 0-10mm(0-.4" ) | 316-151 | ± 0.03mm  | 120mm |
| 0.001mm(.00005" ) | 0-10mm(0-.4" ) | 316-160 | ± 0.009mm | 30mm  |
| 0.001mm(.00005" ) | 0-10mm(0-.4" ) | 316-161 | ± 0.009mm | 120mm |