

# 烙铁头复活膏

循环使用

高效修复

细颗粒状


5秒轻松上锡



勝特力材料 886-3-5773766  
勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

# 去除焊咀黑层

有效去除氧化层，对焊咀重新镀锡达到再生目的  
延长烙铁头使用寿命



# 快速恢复 烙铁再生

可以快速清除烙铁头表面氧化物  
接触面重新镀锡，恢复光亮及上锡能力  
内含磷酸钙锡粉，环保无有害物质，可循环使用



# 产品参数

Product parameter



产品型号	重量	尺寸(mm)	包装
LXZ919159	30g(净重)	直径39 高18	铝盒装
LXZ918008	30g(含瓶子)	直径35 高27	玻璃瓶

足量



# 产品常见问题解答

## 1. 问：烙铁头为什么会发黑

答：烙铁头发热时会时烙铁头表面氧化，慢慢就会发黑

## 2. 问：为什么发黑后感觉温度不够，是烙铁坏还是烙铁头坏？

答：如果是烙铁头发黑情况，不是温度不够，是因为烙铁头表面已经被氧化后是无法有效传热的

## 3. 问：可以使用锉刀去除烙铁头表面氧化物吗？

答：当烙铁头烧黑氧化不沾锡时千万不要采用锉刀锉削烙铁头表面，烙铁头头部的合金层是很薄的，用锉刀处理，很容易让烙铁头报废。

## 4. 问：有什么好办法去除烙铁头表面氧化物吗？

答：目前比较有效的方法是使用鹿仙子复活膏清洗，平时注意烙铁头保养，可以采用铜丝代替海绵，也是很有效的预防发黑的方法。几十个为维修的朋友都知道，许多电烙铁的烙铁头没用多久就被氧化，氧化后的烙铁头不方便焊接元件，不得已只能换掉，现在有了鹿仙子复活膏，既简单实用又经济实惠。

# 使用说明

Product parameter

- 1.将烙铁温度设为300~380°C左右；
- 2.建议使用前把烙铁头表面清理干净（用海绵或钢丝球）；
- 3.将烙铁头氧化部分插入复活膏中等待几秒钟；
- 4.用焊锡海绵或钢丝球清洁焊咀；
- 5.给焊咀镀上锡，再生效果不明显请重复2-3步骤。



当焊咀温度为300-360°C



让烙铁咀与复活膏反复摩擦



用清洁海绵清洁烙铁咀



镀上新锡层，烙铁咀光亮如新

勝特力材料 886-3-5773766  
勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)