

勝特力材料 886-3-5753170  
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

# 多种型号 产品参数

多种参数可供选择



	UT311(一体式)	UT312(分体式)	UT315(分体式)
振动采集	压电式加速计		压电式加速计
加速度测量范围	0.1~199.9m/s <sup>2</sup>		0.1~199.9m/s <sup>2</sup>
速度测量范围	0.01~19.99cm/s		0.01~19.99cm/s
位移测量范围	0.001~1.999mm		0.001~1.999mm
测量误差	≤±5%		±5%+2dgt
加速度测量频率范围	10Hz~1500Hz		10Hz~10000Hz
速度测量频率范围	10Hz~1500Hz		10Hz~1000Hz
位移测量频率范围	10Hz~500Hz		10Hz~500Hz
数字保持	✓		✓
低电压提示	✓		✓
最大值	-		✓
数据存储	-		✓
数据回读	-		✓
数据传输	-		✓
LCD背光	-		✓
LCD显示	3位半数字显示		3位半数字显示
显示刷新周期	1秒		1秒
供电	9V电池		9V电池
自动关机	无操作约1分钟后自动关机		无操作约10分钟后自动关机
电池寿命	连续使用20小时		连续使用20小时
电池电量指示	低电压提示		低电压提示
尺寸	185x68x30mm		166x80x30mm
重量	230g		395g

# 多种探头

适用于各种物体测量



连接螺丝



磁性吸盘



短探头



长探头

# 大范围测量

可选择不同振动频率特性



振动加速度

0.1~199.9m/s<sup>2</sup>



振动速度

0.01~19.99cm/s



振动位移

0.001~1.999mm

WIDE RANGE MEASUREMENT

# 高灵敏探头

测量准确 误差低至  $\pm 5\% + 2\text{dgts}$



# LCD直观显示 测量值与测量状态

WIDE RANGE MEASUREMENT

1.8.8.8

ap Vrms dp-p



m/s<sup>2</sup>

cm/s<sup>2</sup>

mm



01

## 电量指示

POWER INDICATOR





02

## 自动关机

AUTOMATIC SHUTDOWN

10分钟无操作自动关机



03

## 最大值显示

MAXIMUM DISPLAY



04

## 数据保持

KEEPING DATA

可保存/存储数据





### UT311 套餐配件

### UT312 套餐配件

- ①主机 ②收纳盒 ③电池
- ④使用手册 ⑤合格证

- ①主机 ②电池 ③收纳盒
- ④探头 ⑤合格证 ⑥使用手册



