



标准型数字万用表
Standard Digital Multimeter

一. 概述

全新“UT50”系列中的3½位DMM是一种性能稳定、高可靠性手持式数字多用表，整机电路设计以大规模集成电路，双积分A/D转换器为核心并配以全功能过载保护，可用来测量直流和交流电压、电流、电阻、电容、二极管、温度、频率以及电路通断，是用户的理想工具。

二. 开箱检查

打开包装盒取出仪表，请仔细检查下列附件是否缺少或损坏，如有发现有任何一项缺少或损坏，请即与你的供应商联系。

- * 使用说明书 一本
- * 表笔 一付
- * WRN-01B热电偶传感器 一套(仅UT53, 55)
- * 保护套(选购件)

三. 安全操作准则

UT50系列仪表符合IEC 61010B-1 CAT I 1000V, CAT II 600V和CAT III 300V超电压标准。请遵循本手册的使用说明，否则仪表所提供的保护可能会受到损坏。

1. 后盖没有盖好前严禁使用，否则有电击危险。
2. 量程开关应置于正确测量位置。
3. 检查表笔绝缘层应完好，无破损和断线。
4. 红、黑表笔应插在符合测量要求的插孔内，保证接触良好。
5. 输入信号不允许超过规定的极限值，以防电击和损坏仪表。
6. 严禁量程开关在电压测量或电流测量过程中改变档位，以防损坏仪表。
7. 必须用同类型规格的保险丝更换坏保险丝。
8. 为防止电击，测量公共端“COM”和大地“地”之间位差不得超过1000V。
9. 被测电压高于直流60V或交流30Vrms的场合，均应小心谨慎，防止触电。
10. 液晶显示“**■**”符号时，应及时更换电池，以确保测量精度。
11. 测量完毕应及时关断电源。长期不用时，应取出电池。
12. 不要在高温、高湿环境中使用，尤其不要在潮湿环境中存放，受潮后仪表性能可能变劣。
13. 请勿随意改变仪表线路，以免损坏仪表和危及安全。
14. 维护：请使用湿布和温和的清洁剂清洗外壳，不要使用研磨剂或溶剂。


四. 电气符号

■	机内电池电量不足	±	接地
~	AC(交流)	—	DC(直流)
⚡	高压	→	二极管
回	双重绝缘	↔	蜂鸣通断
△	警告提示	□	保险丝
MC	中国技术监督局, 制造计量器具许可证		
CE	符合欧洲共同体(European Union)标准		

五. 综合指标

1. 功能选择具有32个量程
2. LCD显示，字高27mm
3. 过量程显示“1”。
4. 最大显示值1999(即三位半)
5. 全量程过载保护。
6. 自动电源切断。(仅 UT53, UT54, UT55)
7. 温度范围：
工作温度: 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
储存温度: -10°C to 50°C (14°F to 122°F)
8. 电池不足指示: LCD左下方显示“**■**”符号。
9. 柔性手带便于携带本表。
10. 支架有三种倾角，便于从不同角度观察显示。
11. 表外形尺寸: 190mm×88mm×34mm。
12. 重量: 净重约270g (不包括表笔)。
(表 + 保护套 + 支架)重约550g。

六. 外表结构(图1)



(图1)

- ① 电源开关
- ② 电容测试座
- ③ LCD显示器
- ④ 温度测试座
- ⑤ 功能开关
- ⑥ 晶体管测试座
- ⑦ 输入插座

七. 测量操作说明

操作前注意事项:

1. 将POWER开关按下，检查9V电池，如果电池电压不足，“**■**”将显示在显示器上，这时则需更换电池。
2. 测试笔插孔旁边的“**△**”符号，表示输入电压或电流不应超过显示值，这是为了保护内部线路免受损坏。
3. 测试之前，功能开关应置于你所需要的量程。

1. 直流电压测量

- (1) 将黑色笔插入COM插孔，红表笔插入V插孔。
- (2) 将功能开关置于V—量程范围，并将测试表笔并接到待测电源或负载上，红表笔所接端子的极性将同时显示。

△ 注意

- * 如果不知被测电压范围，将功能开关置于最大量程并逐渐下调。
- * 如果显示器只显示“1”，表示过量程，功能开关应置于更高量程。
- * “**△**”表示不要输入高于1000V的电压，显示更高的电压值是可能的，但有损坏内部线路的危险。
- * 当测量高电压时要格外注意避免触电。

2. 交流电压测量

- (1) 将黑表笔插入COM插孔，红表笔插入V插孔。
- (2) 将功能开关置于V~量程范围，并将测试表笔并接到待测电源或负载上。

△ 注意

- * 参看直流电压“注意”。
- * “**△**”表示不要输入高于750V有效值的电压，显示更高的电压值是可能的，但是有损坏内部线路的危险。

3. 直流电流测量

- (1) 将黑表笔插入COM插孔，当测量最大值为200mA(UT51为2A)以下的电流时，红表笔插入mA插孔。当测量最大值为20A(10A)的电流时，红表笔插入A插孔。

- (2) 将功能开关置A—量程，并将测试表笔串联接入到待测负载回路里，电流值显示的同时，将显示红表笔的极性。

△ 注意

- * 如果使用前不知道被测电流范围，将功能开关置于最大的量程并逐渐下调。
- * 如果显示器只显示“1”，表示过量程，功能开关应置于更高量程。
- * “**△**”表示最大输入电流为200mA(UT51为2A)，过量的电流将烧坏保险丝，应即时再更换，20A量程无保险丝保护，UT51(10A量程)有保险丝保护。

4. 交流电流的测量

- (1) 将黑表笔插入COM插孔，当测量最大值为200mA(UT51为2A)以下的电流时，红表笔插入mA插孔。当测量最大值为20A(10A)的电流时，红色笔插入A插孔。
- (2) 将功能开关置于A~量程，并将测试表笔串联接入到待测负载回路里。

△ 注意

- * 参看直流电流测量“注意”。

5. 电阻测量

- (1) 将黑表笔插入COM插孔，红表笔插入Ω插孔。
- (2) 将功能开关置于Ω量程，将测试表笔并接到待测电阻上。

△ 注意

- * 如果被测电阻值超出所选择量程的最大值，将显示过量程“1”，应选择更高的量程，对于大于1MΩ或更高的电阻，要几秒钟后读数才能稳定，对于高阻值读数这是正常的。
- * 当无输入时，例如开路情况，仪表显示为“1”。
- * 当检查内部线路阻抗时，被测线路必须将所有电源断开，电容电荷放尽。
- * 200MΩ短路时有10个字，测量时应从读数中减去，如测100MΩ电阻时，显示为101.0，10个字应被减去。

6. 电容测量

连接待测电容之前，注意每次转换量程时复零需要时间，有漂移读数存在不会影响测试精度。

△ 注意

- * 仪器本身虽然对电容档设置了保护，但仍须将待测电容先放电然后进行测试，以防损坏本表或引起测量误差。
- * 测量电容时，将电容插入电容测试座中。
- * 测量大电容时稳定读数需要一定的时间。
- * 单位: $1\text{pF} = 10^{-12}\mu\text{F}$, $1\text{nF} = 10^{-9}\mu\text{F}$ 。

7. 频率测量

- (1) 将红表笔插入Hz插孔，黑表笔插入COM插孔。
- (2) 将功能开关置于kHz量程，并将测试笔并接到频率源上，可直接从显示器上读取频率值。

8. 温度测量

测量温度时，将热电偶传感的冷端(自由端)插入温度测试座中，请注意极性。热电偶的工作端(测温端)置于待测物上面或内部，可直接从显示器上读数，其单位为摄氏℃。

9. 二极管测试及蜂鸣通断测试

- (1) 将黑色表笔插入COM插孔，红表笔插入VΩ插孔(红表笔极性为“+”)将功能开关置于“**+-、0.1**”档，并将表笔连接到待测二极管上，读数为二极管正向压降的近似值。
- (2) 将表笔连接到待测线路的两端，如果两端之间电阻值低于约70Ω，内置蜂鸣器发声。

10. 晶体管hFE测试

- (1) 将功能开关置hFE量程。
- (2) 确定晶体管是NPN或PNP型，将基极、发射极和集电极分别插入面板上相应的插孔。
- (3) 显示器上将显示hFE的近似值，测试条件: $I_b \approx 10\mu\text{A}$, $V_{ce} \approx 2.8\text{V}$ 。

11. 自动电源切断使用说明(仅UT53、UT54、55有此功能)

- (1) 仪表设有自动电源切断电路，当仪表工作时间约15分钟左右，电源自动切断，仪表进入睡眠状态，这时仪表消耗7μA的电流。
- (2) 当仪表电源切断后若要重新开启电源，请重复按动电源开关两次。

新型掌上

数字万用表UT33A/B/C/D



勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

基本功能		量程		基本精度			
型号				UT33A	UT33B	UT33C	UT33D
直流电压 (V)	400mV/4V/40V/400V/500V 200mV/2000mV/20V/200V/500V		$\pm(0.8\%+1)$		$\pm(0.5\%+2)$	$\pm(0.5\%+2)$	$\pm(0.5\%+2)$
交流电压 (V)	4V/40V/400V/500V 200V/500V		$\pm(1.2\%+3)$		$\pm(1.2\%+10)$	$\pm(1.2\%+10)$	$\pm(1.2\%+10)$
直流电流 (A)	400μA/4000μA/40mA/400mA/4A/10A 200μA/200mA/10A 2000μA/20mA/200mA/10A		$\pm(1\%+2)$		$\pm(1\%+2)$	$\pm(1\%+2)$	$\pm(1\%+2)$
交流电流 (A)	400μA/4000μA/40mA/400mA/4A/10A		$\pm(1.5\%+5)$				
电 阻(Ω)	400Ω/4KΩ/40KΩ/400KΩ/4MΩ/40MΩ 200Ω/2000Ω/20KΩ/200KΩ/20MΩ 200Ω/2000Ω/20KΩ/200KΩ/20MΩ/ 200MΩ		$\pm(1\%+2)$		$\pm(0.8\%+2)$	$\pm(0.8\%+2)$	$\pm(0.8\%+2)$
摄氏温度 (°C)	-40 °C ~ 1000°C					$\pm(1\%+3)$	
华氏温度 (°F)	-40°F ~ 1832°F					$\pm(1\%+4)$	
特殊功能							
最大显示		3999		1999		1999	1999
手动量程				✓		✓	✓
自动量程		✓					
二极管测试		✓		✓		✓	✓
三级管测试		✓					
电池测试	1.5V/9V/12V		$\pm(2.5\%+2)$				
方波输出							✓
通断蜂鸣		✓			✓		✓
数字保持			✓		✓		✓
LCD背光			✓		✓		✓
低电压显示		✓		✓		✓	✓
输入阻抗	$\geq 10M\Omega$	✓	✓	✓	✓	✓	✓

一般特征

电源	UT33A 7号电池, UT33B/33C/33D 9V电池 (6F22)
LCD尺寸	48mm × 16mm
机身颜色	红色+灰色
机身重量	179g (含保护套)
机身尺寸	130mm × 73.5mm × 35mm
标准配件	UT33A/33B/UT33D-表笔, 电池, 保护套 UT33C-表笔, 电池, 保护套, 点式温度探头
标准包装	彩盒、说明书、保修卡
标准包装数量	60台
标准包装尺寸	490mm × 356mm × 315mm
标准包装箱毛重	UT33A/33B/UT33D-18 Kg UT33C-20 Kg



UT33A

UT33A是一种多功能，性能稳定，功耗低，结构新潮，安全可靠的高性价比小型手持式3 3/4位自动量程数字万用表。可用于测量交直流电压和电流、电阻、二极管正向压降和通断测试、晶体管hFE参数是广大用户随身携带的理想维修工具。

-  交直流测量
-  晶体管测试
-  二极管测量
-  电阻测量
-  通断测试



UT33B

UT33B掌上型数字万用表是一种多功能，性能稳定，结构新颖，安全可靠的高性价比的小型手持式3 1/2位手动量程数字万用表。可用于家庭、学校、冶炼、通讯、制造、石油、国防、电力、化工等领域，是电路、电力设备维护、维修的理想工具。



交直流测量



电池测量



二极管测量



电阻测量



LCD背光

UT33C

UT33B掌上型数字万用表是一种多功能，性能稳定，结构新颖，安全可靠的高性价比的小型手持式3 1/2位手动量程数字万用表。可用于家庭、学校、冶炼、通讯、制造、石油、国防、电力、化工等领域，是电路、电力设备维护、维修的理想工具。





UT33D

UT33B掌上型数字万用表是一种多功能，性能稳定，结构新颖，安全可靠的高性价比的小型手持式3 1/2位手动量程数字万用表。可用于家庭、学校、冶炼、通讯、制造、石油、国防、电力、化工等领域，是电路、电力设备维护、维修的理想工具。



交直流测量



LCD背光




二极管测量




方波输出



通断蜂鸣



UT33B



UT33C



UT33D





基本功能		量程	基本精度
型号			UT890C+
直流电压 V	600.0mV		±(0.5%+4)
	6.000V/60.00V/600.0V		±(0.5%+2)
	1000V		±(0.7%+10)
交流电压 V	6.000V/60.00V/600.0V		±(0.8%+3)
	750V		±(1.0%+10)
交流电流 A	6.000mA/60.00mA		±(1.0%+12)
	600.0mA		±(2.0%+3)
	20.00A		±(3.0%+5)
直流电流 A	60.00 μA/6.000mA/60.00mA		±(0.8%+8)
	600.0mA		±(1.2%+5)
	20.00A		±(2.0%+5)
电 阻(Ω)	600.0Ω		±(0.8%+5)
	6.000kΩ/60.00kΩ/600.0kΩ/6.000MΩ		±(0.8%+3)
	60.00MΩ		±(1.0%+25)
摄氏温度 °C	-400° C ~ 1000° C		√
华氏温度 °F	-40° F ~ 1832° F		√
电容	6.000nF		±(5.0%+35)
	60.00nF ~ 600.0 μF		±(2.5%+20)
	100mF		±(5.0%+10)
频率	9.999Hz ~ 9.999MHz		±(0.1%+5)

特殊功能	
最大/最小值	✓
真有效值测量 _{TRMS}	✓
频响	40Hz-1000Hz
二极管测试	✓
晶体管hFE测试	✓
通断蜂鸣	✓
采样频率	1秒3次
REL	✓
数据保持	✓
LCD背光	✓
电池欠压提示	✓
自动关机	约15分钟/可设置为不自动关机
输入阻抗	$\geq 10M\Omega$
双层保护	✓
双保险丝	✓
使用电池	9V电池
机身尺寸	186X91mmX39mm
标准配件	表笔、电池、温度探头、说明书

UT890C+和UT890D主要区别是：UT890C+可以测量温度，而UT890D不能测量温度



UT890系列全新一代手动量程真有效值数字万用表。独特的自动量程100mF大电容档位，可快速测量音响功放，电源板等领域mF等級的大电容，全量程保护，可以避免因为使用错误的档位进行测试时而导致烧表。CAT III 600V，确保用户与仪表的使用安全。



UT890系列



UT890产品操作视频

行业应用

适合于应对电子、家电、电器维修工作中的故障问题排查。

标准包装配件(UT890C+)



技术指标

基本功能		量程	基本精度	
型号			UT890C+	UT890D
直流电压(V)	600mV	±(0.5%+4)	±(0.5%+4)	
	6V/60V/600V	±(0.5%+2)	±(0.5%+2)	
	1000V	±(0.7%+10)	±(0.7%+10)	
	5V/60V/600V	±(0.8%+3)	±(0.8%+3)	
	750V	±(1.0%+10)	±(1.0%+10)	
	5mA/60mA	±(1.0%+12)	±(1.0%+12)	
	600mA	±(2.0%+3)	±(2.0%+3)	
	20A	±(3.0%+5)	±(3.0%+5)	
	60μA/6mA/60mA	±(0.8%+8)	±(0.8%+8)	
	600mA	±(1.2%+5)	±(1.2%+5)	
交流电流(A)	20A	±(2.0%+5)	±(2.0%+5)	
	600Ω	±(0.8%+5)	±(0.8%+5)	
	6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ	±(0.8%+3)	±(0.8%+3)	
	60MΩ	±(1.0%+25)	±(1.0%+25)	
	-40°C~0°C	±3		
	0°C~100°C	±(1.0%+3)		
	101°C~1000°C	±(2.0%+3)		
	-40°F~32°F	±5		
	33°F~212°F	±(1.5%+5)		
	213°F~1832°F	±(2.5%+5)		
温度(F)	9.999nF	±(5.0%+35)	±(5.0%+35)	
	99.99nF/999.9nF/9.999μF/99.99μF	±(2.5%+20)	±(2.5%+20)	
	/999.9μF			
	9.999mF	±(5.0%+10)	±(5.0%+10)	
	99.99mF(>20mF读数仅供参考)	10mF≤C≤20mF	±(10.0%+5)	
	9.999Hz~9.999MHz	±(0.1%+5)	±(0.1%+5)	
	频率(Hz)			
	测量范围:10Hz~10MHz(自动量程), ≤100kHz: 100mVrms			
	≤输入幅度≤30Vrms, >100kHz~1MHz: 200mVrms≤输入幅度≤30Vrms			
	≤30Vrms, >1MHz: 600mVrms≤输入幅度≤30Vrms			
特殊功能				
最大/最小值		√	√	
真有效值测量		√	√	
频响	40Hz~1kHz(仅适用于正弦波及三角波, ≥200Hz其它波形仅供参考)		40Hz~1kHz	
二极管测试		√	√	
通断蜂鸣		√	√	
hFE	可测NPN型或PNP型晶体管hFE参数	√	√	
REL	+/-	√	√	
数据保持		√	√	
LCD背光		√	√	
电池欠压提示		√	√	
自动关机	约15分钟	√	√	
输入阻抗	≥10MΩ	√	√	

基本参数

使用环境	18°C~28°C(64°F~82°F); 相对湿度: ≤75%
电池	9V电池(6F22)
LCD尺寸	63mm×29mm
机身颜色	红色+灰色
机身重量	300g
机身尺寸	186mm×91mm×39mm
标准配件	表笔、电池、温度探头(仅UT890C+)
标准包装	外盒、说明书、保修卡
标准包装数量	40台
标准包装尺寸	645mm×450mm×340mm
标准包装箱毛重	22.8kg