

数显指示表



勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

主要特点

防水防尘。

设有电源开关。

在任意位置置零。

任意位置可单位转换。

两种测量方法：绝对和相对。

可设置公差值，测量时作偏差状态判断。

两种计数状态：正向和反向。

有数据输出口。

电池类型：AG13 1.5v.

技术参数

分辨力	货号	量程	重复性	测量力	备注
0.001mm(.00005")	314-801	6.5mm(.25")	±0.001mm	≤2N	(SXB153)
0.001mm(.00005")	314-802	12.7mm(1")	±0.001mm	≤3.5N	(SXB151)
0.001mm(.00005")	314-802A	12.7mm(1")	±0.001mm	≤3.5N	(SXB152)
0.005mm(.00025")	312-010	6.5mm(.25")	±0.005mm	≤1.8N	(SXB254G)
0.005mm(.00025")	312-011	12.7mm(.5")	±0.005mm	≤3N	(SXB251G)
0.005mm(.00025")	312-011A	12.7mm(.5")	±0.005mm	≤3N	(SXB253G)
0.01mm(.0005")	312-801	6.5mm(.25")	±0.01mm	≤2N	(SXB254)
0.01mm(.0005")	312-802	12.7mm(1")	±0.01mm	≤3.5N	(SXB251)
0.01mm(.0005")	312-802A	12.7mm(1")	±0.01mm	≤3.5N	(SXB253)