



R : 電阻 10 KΩ ~ 40 KΩ ( 22 KΩ )



實體正面圖



晶體接腳圖

零件表

電晶體 PNP X 1 (9012)	鋁箔 X 2
輸入變壓器(綠色) X 1 IPT	迴紋針 X 2
電阻 22K (紅紅橙)	說明書
電池扣	電線 X 2
印刷電路板	

『外殼安裝法』

1. 利用香皂之包裝紙盒, 在其外面貼上鋁箔, 將千人震零件安裝在線路板後, 放入紙盒內。
2. 自變壓器的二次側引出二條線, 線端各繞在一支迴紋針上, 將迴紋針夾在鋁箔上即可。
3. 接上電池, 用手摸兩片鋁箔即可感覺電震的滋味。

勝特力材料 886-3-5753170  
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)