

参考出图

Timing diagram showing the relationship between the period T and the output signals Ach, Bch, and Zch. The diagram is divided into segments a, b, c, and d, with pulse width e for Zch.

Formulas for timing parameters:

$$T = \frac{360^\circ}{1024}$$

$$HA:HB = \frac{T}{2} \pm \frac{T}{10}$$

$$a, b, c, d = \frac{T}{4} \pm \frac{T}{8}$$

$$e = \frac{T}{4} \pm \frac{T}{8}$$

取付面より見てCW →

備考 実使用における許容回転速度は応答周波数が最大回転数のどちらか小さい値以下で御使用下さい。

JIS A4(210X297) TAMAGAWA 勝特力材料 886-3-5753170

TAMAGAWA

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力電子(上海) 86-21-34970699
勝特力電子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100v.com.tw](http://www.100v.com.tw)