WW.100Y.COM.T

WW.100Y.COM.TW 勝 特 力 材 料 886-3-5753170 胜特力电子(上海) 86-21-54151736 胜特力电子(深圳) 86-755-83298787 Http://www. 100y. com. tw



CV-11P 適用於 PCI-BUS 120P-SLOT 電路板.

功能描述:

您曾經燒壞過主機板,介面卡(ADD-ON CARD),或其它週邊設備嗎? 任何一片主機板與 BUS 相連接的電路頗多,當不開機時,若能將此部份電路的開 短路情况先行排除,則可提高檢修成功率.

1.省錢: 避免主機板,介面卡(ADD-ON CARD),或其它週邊設備,被不良的 BUS 電路,

因短路而燒毀.

- 2.省時: 只需二至三分鐘左右即可將 BUS PIN TOPIN 間有無短路情形測試完畢; 或將主機板與 SLOT 相連接的電路間有無短路情形測試完畢.
- 3.方便: 操作簡易,任何人皆可幫助技術員檢修主機板,使用乾電池電源,可於任何 地方做檢修.

4.功能強:

- a. 測試棒單點測試即能對應其它點,可以很容易的發現遠端和多點短路,這是 示波器(SCOPE)和電表(METER)難以做到之處.
- b. 免電表和示波器,即可判定開/短路;並且無示波器 HI-level 與 VCC 間,LOW-level 與 GND 間無法分辨的情形發生.