

温湿度计使用说明书 (DT-2)

液晶数码显示

同时显示温度、湿度、时间，液晶数码显示，使用直观，方便。

加长探头引线

探头线可长达3m，无论温度计放置何处，室外探头都可方便引出。

时钟，定闹

本机器具有时钟显示，定闹等多种功能。

外用探头保护罩

探头保护罩可有效保护探头免受日光直射和雨水浸淋，用于冰箱测温时可避免探头直接和冰冻物接触从而减小测量误差。

三种放置方式

可立于桌面，或悬挂于墙体，也可吸附于铁性物体上，方式多样，灵活方便。

基本技术参数

测量范围：室内温度：-30℃~50℃ 湿度：20%~99%

室外温度：-50℃~70℃

分辨率：温度 0.1

湿度 1%

电 源：碱性7号电池一节(1.5V) 当电压低时，显示LOW BAT

操作说明

- IN, OUT转换：按[IN/OUT]进行室内、室外温度转换。
- 最大、最小值记忆：
按[MAX/UP]或[MIN/DOWN]键记忆最高/低温度和最大/小湿度。
- 最大、最小值记忆清除：
按[RESET]键，将清除记忆，显示当前测量值。
- 时钟设定：
1、按住[MODE]键3秒后，进入时间设定模式，屏幕左上角显示“⌚”
2、按[MODE]键，选择调校时或分。
3、按[MAX/UP]或[MIN/DOWN]键调校时分，持续按住进入连调功能。
- 闹钟设定
1、按[MODE]键，进入闹钟设定模式，屏幕左上角显示“🔔”
2、按[MODE]键，选择调校时或分。
3、按[MAX/UP]或[MIN/DOWN]键调校时分，持续按住进入连调功能。
- 12/24小时转换
按12/24小时键进行12/24小时转换。
- 舒适度提示舒适、湿、干，等级如下表：

😊 舒适 😓 湿 😓 干	湿度(%)↑			
	70(%)	湿	湿	湿
	40(%)	不舒适	舒适	不舒适
		干	干	干
		20℃	25℃	湿度(℃)

温湿度计使用说明书 (DT-3)

功能

- 同时测量室内、外温度；
- 室内湿度及舒适度显示；
- 最大温度和最小温度，室内湿度记忆功能。

技术参数

- 内温范围：-30℃~50℃
- 外温范围：-50℃~70℃
- 湿度范围：20%RH~99%RH

操作说明

- 室内、外温度，室内湿度记忆；
- ◆ 室内温度状态下，按下 **[MAX]** 键，显示室内最高温度和最大湿度，按下 **[MIN]** 键，显示室内最低温度和最小湿度；
- ◆ 室外温度状态下，按下 **[MAX]** 键，显示室外最高温度和最大湿度，按下 **[MIN]** 键，显示室外最低温度和最小湿度；
- 按 **[RESET]** 键，清除记忆；
- 舒适度提示舒适、湿、干，等级如下表：

胜特力材料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-54151736
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

