

RM1502

特 點

1. 五位數液晶顯示
2. 最大/最小/平均值
3. 接觸式與非接觸式測量
4. 測量距離：50~300mm
5. RS-232 視窗軟體 (RS-1501)
6. 自動換檔：10.00~99.999RPM

規 格

速度 (非接觸式):

	檔 位	解析度	準確度
RPM	10.000 - 99999	0.001/0.01/0.1/1	0.04% ±2 dgts
RPS(Hz)	0.200 - 2000.0	0.001/0.01/0.1	0.04% ±2 dgts

MODEL RM-1501

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



一般規格

顯示器:	5 位數, 最大 99999 位
取樣率:	0.7 秒 (> 60 rpm)
	> 1 秒 (10 to 60 rpm)
測量距離:	50 to 300 mm
震盪時間:	4.0 MHz 石英晶體
檔位選擇:	自動換檔
電池種類:	4 個 1.5V 電池 (AA, UM-3)
電力消耗:	1.5mA (待測時)
	5mA (1000.0 - 99999 rpm)
	25mA (10.00 - 999.99 rpm)

勝特力材料 886-3-5753170
 胜特力电子(上海) 86-21-54151736
 胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

	25mA (Max, Min or Ave 模式)
	25mA (計數模式)
自動關機:	30 分鐘.
操作溫度:	0 to 50°C (32 to 122 °F)
尺寸:	172 mm x 63 mm x 36 mm (6.8" x 2.5" x 1.5")
重量:	190 公克(6.7 盎司) (含電池)
附件:	皮箱 x 1
	反光貼紙 x 1
	使用手冊 x 1

MODEL RM-1502

速度 (接觸式)

	檔 位	解析度	準確度
RPM / (/ 表示接觸	10.000 - 29999	0.001/0.01/0.1/1	0.04% ±2 dgts

式)			
m/min	1.000 - 2999.9	0.001/0.01/0.1/1	0.04% ±2 dgts
ft/min	3.000 - 10000	0.001/0.01/0.1	0.04% ±2 dgts
yard/min	1.000 - 3000	0.001/0.01/0.1	0.04% ±2 dgts

平均計數:

檔 位	最大輸入頻率
0 - 99999	10KHz. 和 5% 脈衝寬

