

簡易多段計時器 SP3-48 操作說明



圖 1.操作面板




圖 2. 接線圖

** 通電前請注意：確認電壓是否正確，且接線是否如接線圖所示。**

- 接上電源後將可看到計時器顯示 4 個數字。這 4 個數字是最近一次測試時記錄的數字。且繼電器不輸出。此為起始狀態。
- 設定計時時間可按 移位或向上鍵。設定完成再按移位鍵儲存。或 5 秒後自動存入。
- " S " 鍵是用來 開始計時或暫停或重置計時器。根據不同的設定模式使用者可有不同的選擇。
如果是在無關的模式，" S "鍵沒有作用。
- 按 " </>MODE " 鍵並保持 5 秒可進入功能選擇區，可以選擇：
 - 不同的時間單位
 - 正數或倒數（按 </>MODE 鍵）
 - 計時或重置的方式（按 </>MODE 鍵）
 - 斷電記憶（按 </>MODE 鍵）

4-A 更改時間單位：(按 " UP " 鍵修改)

當進入這模式時，有一個小的 LED 亮點會顯示在不同的位置用來區別單位。

SP3-48 共含有 6 段時間單位。在此模式使用時可按 " UP " 鍵 選擇所需的單位

螢幕顯示：" ---- " = 9999hr (LED 小亮點不出現)

" ----. " = 9999min (LED 小亮點閃爍)

" ---. - " = 999.9min (LED 小亮點閃爍)

" ----. " = 9999sec (LED 小亮點不閃爍)

" ---. - " = 999.9sec (LED 小亮點不閃爍)

" --. -- " = 99.99sec (LED 小亮點不閃爍)

特別注意：雖然 SP3-48 計時器可以在任何時間更改時間單位，我們不建議使用者在機器運轉中

做修改，以避免不正常的輸出。

4-B 更改正數或倒數計時 (按 " UP " 鍵修改)

螢幕顯示：" UP " 時，計時器為正數。自 0 數到設定值後繼電器輸出，計時停止。

" dn " 時，計時器為倒數。自設定值數到 0 後繼電器輸出，計時停止。

4-C 更改起動/重置方式：(按 " UP " 鍵修改)

螢幕顯示：" 00 " 時，通電後即開始計時。接線圖 接角 1, 3 短路可重置計時器。

" 01 " 時，1, 3 短路開始計時。接腳 1, 3 打開將中斷計時。1, 3 短路又重新開始計時。

" 02 " 時，1, 3 短路開始計時。1, 3 打開將重置計時器。1, 3 短路又重新開始計時。

" 03 " 時，按 " S "鍵開始計時，再按 " S " 鍵一次又重新計時。

" 04 " 時，計時器是在 DELAY OFF 模式。按 " S "鍵開始計時且繼電器輸出。時間

到，繼電器切斷，計時中止。再按 " S " 鍵一次又

重新計時.

特別注意 : 1. 除 04 模式外,所有的起動都是在 DELAY ON 模式.

2. 接腳 1,4 短路可暫停計時. 1,4 打開又繼續計時

4-D 選擇斷電記憶功能 : (按 " UP " 鍵修改)

螢幕顯示: " no. 0 " 計時器無記憶功能. 斷電時不儲存螢幕數值.

" no. 1 " 有記憶功能. 斷電時儲存螢幕數值. 電源再次接上

時顯示斷電前的數值.

5. 每次更改操作模式設定後要按 " <</MODE " 3 秒儲存. 否則 20 秒後自動跳出設定模式, 且斷電時

將沒有儲存設定值.

勝特力材料 886-3-5753170

胜特力电子(上海) 86-21-54151736

胜特力电子(深圳) 86-755-83298787

[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)