

# ENVIRONMENTAL MONITORING

## 風速測量表 Flow Anemometers

詳細產品規格--請點擊[www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



PartNo.	ProductNo.	Manuf.	Description
17110	AM4206		多功能型風速風量風溫計
10375	AVM-01	PROVA	風速溫度計
16170	AVM-03	PROVA	風速溫度計
10376	AVM-05	PROVA	風量風速計
11106	AVM-07	PROVA	可記憶風量風速溫度計
20530	CHY-361		風速計

## 紅外線測溫槍 紅外線測溫槍 Infrared Noncontact Thermometers

詳細產品規格--請點擊[www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



PartNo.	ProductNo.	Manuf.	Description	Temp.Range	DistancetoSpot	雷射點數	精確度
20545	CHY-110		槍型雷射指標紅外線溫度計	0C ~ 50C			±2C(4F) · 在 0C 至 100C (-22F 至 212F) 42% 準確度 0.1C 至 50C(213F 至 1022F)
20546	CHY-111		槍型雷射指標紅外線溫度計	0C ~ 50C			±2C(4F) 在 -30C 至 100C (-22F 至 212F) 42% 準確度 0.1C 至 50C(213F 至 1022F)
20540	CHY-710		紅外線雷射溫度計	0C ~ 50C			±2%
13351	IR-500	3M	紅外線測溫槍	-18 ~ 260	6:1	1	
11479	RAYMT4U	Raytek	非接觸式紅外線測溫器	-18 ~ 260	6:1	單點	±2% 讀值或 ±
18456	RAYMX2TDU	Raytek	非接觸式紅外線測溫器	-30 ~ 900	60:1	3點	±1% 讀值或 ±
18453	RAYMX2U	Raytek	非接觸式紅外線測溫器	-30 ~ 900	60:1	8點圓環形雷射光	±1% 讀值或 ±
18457	RAYMX4PTDU	Raytek	非接觸式紅外線測溫器	-30 ~ 900	60:1	3點	±1% 讀值或 ±
18454	RAYMX4U	Raytek	非接觸式紅外線測溫器	-30 ~ 900	60:1	16點圓環形雷射光	±1% 讀值或 ±
18455	RAYR3ILTDL3U	Raytek	非接觸式紅外線測溫器	-30 ~ 1200	75:1	雙點	±1% 讀值或 ±
18449	RAYST20XXUS	Raytek	非接觸式紅外線測溫器	-32 ~ 400	12:1	單點	±1% 讀值或 ±
18451	RAYST60XXUS	Raytek	非接觸式紅外線測溫器	-32 ~ 600	12:1	8點圓環形雷射光	±1% 讀值或 ±
18452	RAYST80XXUS	Raytek	非接觸式紅外線測溫器	-32 ~ 760	50:1	8點圓環形雷射光	±1% 讀值或 ±
14929	TES-1321	TES	紅外線溫度計	-20 ~ 400	8:1		
11437	TES-1322A	TES	紅外線溫度計	-20 ~ 500	8:1	有雷射紅點	
21339	TES-1326	TES	槍型紅外線溫度計	-20 ~ 500	8:1; 25mm 最小點尺寸		±2% 讀值或 ± 或 ±

## 掌上型溫度表+測溫棒 溫度表 Free Standing Thermometer and Probe

詳細產品規格--請點擊[www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

