

PU-3161H 1開6插3孔電腦延長線

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



PU-3161H 保護傘電腦延長線

ケーブルプラグ・6
POWER STRIP
6 插座



本產品已投保第一產物
2000萬
產品責任險，敬請安心使用！

電源管理 節電專用
超大容量 1650W

特點說明



扁頭插頭



過載斷電



抗雷擊



無氧銅線



整合開關



導電佳
優質銅片



耐用外殼



台灣製造



雙重認證



可掛壁



專利平貼式扁頭設計



平貼式插頭設計附安全拉環，具防止觸電、不易碰撞脫落、節省空間、預防火災及增加兒童安全之特色，讓您在延長線的使用上更加輕鬆自在。



【超薄型】



【安全拉環設計】



【扁平式設計節省空間】



過載自動斷電

採用最新安全世界專利自動斷電保護開關，避免用電超載發生之危險，並獲得UL認證通過。



抗雷突波吸收

內建突波吸收器，抗雷擊，可吸收瞬間產生異常電壓及電流，進而保護電器用品之安全。



千足無氧銅線

線材使用VCTF安全線材，雙重絕緣，雙重保障，導體採用4N級99.99%高純度無氧銅線，高導性低阻抗。



千足無氧銅導電線

※綠色為接地線

雙被覆再絕緣

耐熱隔離絕緣



整合開關設計

一次集中管理所有電源供應，節約電器待機時所浪費之電力，可減少插拔次數，並延長電器使用壽命。



【總開關】

(一次管理所有電源插頭)



日規優質銅片

插座導體採用C2680R規格優質銅片符合JIS H 3100日本工業標準，導電率佳、高強度、持久耐用不易老化。

C2680R
COPPER
導電佳



ABS耐用外殼

本體採用ABS耐衝擊工程用塑膠材質外殼，符合檢驗局安全驗證，安全、又耐摔。



台灣嚴選製造

台灣專業製造廠，強調高品質的生產及產品的安全性為導向，對各項商品設計及製作嚴謹管制，100%出廠品管測試，買的安心，用的放心。



雙重品質認證

本產品獲得經濟部檢驗局認證合格，並通過了ISO-9001品質系統認證，提供高品質的產品與服務。

BSMI &
ISO9001



R63608

ISO-9001 認證



可掛壁設計

本體設計溝槽，可掛置於牆面，增加居家使用的便利性。



產品規格



電腦、家電、
必備全效新良方!



- 型號: PU-3161H
- 額定規格: AC125V/15A
- 驗證登錄: R63608
- 適用電壓: AC110V/60Hz
- 成份: 銅、塑膠
- 最大合計: 1650W

使用方法及特點與安全注意事項



【使用前請詳細閱讀下列圖文說明並正確使用，以避免意外災害發生】

- 建議使用電器前，先確認電器開關置於關閉機狀態，於開啓本產品開關後，再啓動電器，如此動作可延長電器及本產品使用壽命。
- 本產品如有故障或破損，請勿再用。
- 不使用時，請勿插入電源。
- 每種電器之功率不一定，為了預防意外，屬於高耗電量之電器應避免同一時間使用。
- 使用老舊、破損之延長線會造成短路、漏電等危險，應立即更新。
- 轉接於老舊、破損或積汗的插座，容易發生燒熔或電線走火。
- 電纜中，綠色線為接地線。
- 使用時，請務必將插頭完全插入。
- 拔除插頭時，切勿直接拉扯電線。
- 嚴格禁止幼童自行使用本產品。
- 切勿自行拆解或進行修改。
- 為避免導致燒毀、火災，請勿超載使用。

【額定容量請見產品本體正面印刷標示】

- 若突波超出最大吸收量，突波吸收器將毀損，即無法保護電器。

最大突波吸收電壓: 6000V(1.2/50uS)

最大突波吸收電流: 4500A(8/20uS)

最大突波吸收能量: 84焦耳(J)(10/1000uS)

※ 電源線整網狀態下不易散熱，易發生危險，請解開電源線使用。



※ 高功率電器用品如：
電暖器、烘乾機、電鍋、
烤箱、電磁爐、微波爐...
· 嚴禁使用延長線轉接。



※ 請勿在溫氣多及會有水濺出
地方使用以免觸電，發生火
災。



※ 電源線請勿用 U 型釘固定或
任意扭曲用力拉扯，以免電
源線破損發生危險。



※ 請勿用重物擠壓電源線，
以免電源線破損發熱，引
起火災。



※ 請勿用尖物碰觸電源線，
以免電源線破損發熱觸電。



※ 勿用潮濕的手觸摸插頭、
插座、電線，以免觸電。



勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)