

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

9001 折叠式防尘口罩(耳带式)



P1 AS/NZS 认可。50 个/盒，10 盒/箱。耳带式

3M 货号：XC-0038-1995-7

进口高效静电滤材，中国制造。独特设计形状，配合优良鼻夹和头带，保证与脸部良好密合。在同等效果下，呼吸阻力小，佩戴更舒适。耳带式大号

正确佩戴

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
Http://www.100y.com.tw

头带式:



1.面向口罩无鼻夹的一面,使鼻夹位于口罩上方。



2.将口罩抵住下巴,双手将下方头带拉过头顶,置于颈后耳朵下方。



3.将上方头带拉过头顶,置于颈后耳朵上方。



4.将双手手指置于金属鼻夹中部,从中向两侧按照鼻梁形状向内按压,直至将其完全按压成鼻梁形状为止。

耳带式:



1.面向口罩无鼻夹的一面,两手各拉住一边耳带,使鼻夹位于口罩上方。



2.用口罩抵住下巴。



3.将耳带拉向耳后,调整耳带至感觉舒适。



4.将双手手指置于金属鼻夹中部,从中向两侧按照鼻梁形状向内按压,直至将其完全按压成鼻梁形状为止。

9000型防护口罩



5.在进入工作区域之前,必须检查口罩与脸部的密合性:

- 用双手罩住口罩,避免影响口罩在脸上的位置。
- 大力呼气,如空气从鼻夹处溢出,应按步骤4重新调整鼻夹;如空气从口罩边缘溢出,应重新调整头带或耳带;如不能取得良好的密合,应重复步骤1—4。
- 如没有感觉空气溢出,可进入工作区工作。



警告:

- ▲ 暴露于某些粉尘、雾、烟、毒气及毒蒸气环境中,可导致疾病和死亡。
- ▲ 如果您在污染环境坚持佩戴口罩,这个口罩能帮助您防护污染物。
- ▲ 如果您的口罩不能密合良好,请勿进入污染区域并告知您的主管。
- ▲ 请询问您的主管,以获得更多关于口罩选择及使用的知识或致电3M中国有限公司 021-62753535 公司网址: www.3M.com/occsafety (英文) www.3M.com/cn (中文)。
- ▲ OSHA 标准1910.134和CSA标准Z94.4-93及中国国家标准GB/T-18664-2002《呼吸防护用品的选择、使用与维护》要求佩戴者需做口罩密合性检验。
- ▲ 如因您的胡须、面部须毛或其它原因,使面部与口罩不能密合良好,请勿佩戴本口罩。