




TYPEC-304-BCP16

Type-C接口  
Type-C interface




保险丝损坏, SB2需要短接  
The fuse is damaged and SB2 needs to be shorted


电源  
Power




用户按键  
User KEY




指示灯  
Indicator Light




BOOT 设置  
BOOT Settings




复位电路  
Reset circuit








RTC电源  
RTC circuit



32.768Khz



8Mhz



34mm\*58mm

胜特力電材超市-龍山店 886-3-5773766  
 胜特力電材超市-光復店 886-3-5729570  
 胜特力电子(上海) 86-21-34970699  
 胜特力电子(深圳) 86-755-83298787  
<http://www.100y.com.tw>