

勝特力材料 886-3-5773766  
勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

真正实现数据化操控

科技智能时代  
12V数显锂电磨

INTELLIGENCE



## FUNCTION PARAMETERS

# 电磨功能参数

## 机身介绍

### ① 充插两用圆孔槽

快速充电，机身无电情况  
可边充边用

### ② 多孔散热窗口

两面对流散式快速热窗

### ③ 智能高清显示屏

随时随地查看电磨使用状态

### ④ 品牌LOGO

品牌LOGO，正品保障

### ⑤ 智能启停开关键

启动智能使用时间  
启动智能电量显示

### ⑥ 智能档位调节键

5个档位 可随意调节转速

### ⑦ 铝合金头壳


加厚铝合金头壳，表面磨砂  
工艺耐磨耐用

### ⑧ 内置加强型电机

电机动力强，转速高，声音小

### ⑨ 精密加大三爪夹头

夹持牢固不掉钻，夹持范围  
0.3~6.5mm J10



型 号	GDS-12V-200
空载转速	2500~4500~7000~9500~12000PRM/min
档位调节	5档智能调速
夹持范围	0.3~6.5mm
输入电压	AC100~240V
输出电压	DC12V
电源接口	圆孔充插两用
电 池	2000mAh 充电动力锂电池
机身尺寸	机身长201mm 手握处直径41mm
机身重量	550g
使用功能	雕刻、打磨、抛光、切割、钻孔

## INSTALLATION PROCEDURE

# 磨头安装步骤



1.新用户刚收到时，夹头为收起状态



2.扳手顺时针拧出部分三爪



3.插入需要使用的磨头



4.顺时针拧紧夹头，即可使用

## STANDARD CONFIGURATION

# 出厂标配



①	加强型收纳箱	②	电磨机	③	使用说明书
④	合格证	⑤	夹头扳手	⑥	配件收纳盒
⑦	充电器	⑧	砂纸圈	⑨	铜夹心
⑩	金刚砂磨针	⑪	麻花钻	⑫	砂轮磨头
⑬	连接杆	⑭	不锈钢小锯片	⑮	羊毛抛光轮