



柄径: 3.17mm

购买的朋友一定要注意，安装的时候，锯片杆安装电磨上一定要插到底，在高速情况下，惯性会使之改变运行轨道，有可能锯片的杆子被甩弯，造成不必要的损失和伤害！使用锯片的机器转速绝对不可以超过20000转，推荐使用调速机器，正常转速0-20000转，小电磨尽量使用外径小的锯片，因为电磨小重量轻，在高速情况下会小电磨尽量使用外径小的锯片，因为电磨小重量轻，锯片的前半部位重，在高速情况下会引起机器的震动！从而影响切割的精度！当然更增加了操作的危险性！请购买锯片的用户，一定要安全操作！佩戴好各种安全保护具，在此感谢大家！

品牌	BRT/佰瑞特	材质	HSS高速钢
名称	HSS高速钢锯片	表面处理	拉丝
标准	国标	包装说明	塑料袋/纸盒
规格	6件套/7件套		

22mm



直径: 22mm

厚度: 0.5mm

内径: 6.35mm

齿数: 36mm

25mm



直径：25mm
厚度：0.8mm
内径：6.35mm
齿数：36mm

32mm



直径：32mm
厚度：0.8mm
内径：6.35mm
齿数：36mm

35mm



直径：35mm
厚度：0.8mm
内径：6.35mm
齿数：36mm

44mm



直径：44mm

厚度：0.8mm

内径：6.35mm

齿数：72



木材、塑料、PVC、铝合金软金属等材料进行切割