

圓型磁鐵

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



強磁使用須知

- 1、強磁之間或與其他鐵器相吸和分離時，小心操作不可沖擊！否則易造成損壞或夾傷手指
- 2、釹鐵硼強磁材料硬、脆、磁場強，要輕取輕放，特別是大規格及薄片切忌不可對吸
- 3、強磁建議平推錯開，切不可硬扳撬，否則容易造成缺角
- 4、強磁應遠離顯示器、銀行卡、電腦、電視、手機等

產品規格

產品材料：燒結釹鐵硼 N35

充磁方向：厚度充磁 (NS 在很大兩個面上)

工作溫度：小於 80 攝氏度

鍍層：鍍鎳

直徑：D6*1/1.5/2/3/4/5/6/8/10mm

直徑：D8*1/1.5/2/3/4/5/6/8*10mm

直徑：D10*1/2/3/4/5/6/8/10/15/20/30mm

直徑：D15*1/1.5/2/3/4/5/6/8/10/15/20mm

直徑：D20*1/1.5/2/3/4/5/6/8/10/15mm

直徑：D30*2/3/4/5/8/10/15/20mm

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)