

【產品材料】:燒結釹鐵硼 N35

【充磁方向】:厚度充磁 (N S 在很大兩個面上)

【工作溫度】:小於 80 攝氏度

【鍍層】: 鍍鎳

【強磁使用須知】

- 1、強磁之間或與其他鐵器相吸和分離時，小心操作不可衝擊！否則易造成損壞或夾傷手指；
- 2、釹鐵硼強磁材料硬、脆、磁場強，要輕取輕放，特別是大規格及薄片切忌不可對吸；
- 3、強磁建議平推錯開，切不可硬扳撬，否則容易造成缺角；
- 4、強磁應遠離顯示器、銀行卡、電腦、電視、手機等。

形狀：圓形、方形、球形、、、